

АКТ № r066-s 05-98 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«2» декабря 2021 г.

Местонахождение оборудования

Свердловская обл., г. Лесной,
ул. Строителей 22

Заказчик

МБОУ «СОШ №44»

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от 02 ноября 2021 года № 0410/119 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ IPC-10	АПКШ «КОНТИНЕНТ» 3.9. КРИПТОШЛЮЗ. ПЛАТФОРМА IPC-R10. КСЗ	<u>PW8ZH2UW</u>	<u>794E2-050270</u>		1

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Terra» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.224.135.219

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Директор МБОУ «СОШ №44»
Захарова Наталья Владимировна (34342) 9-98-02
sch74@edu-lesnoy.ru

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) да
Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) Ростелеком

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	Да	---
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	<u>не соответствуют</u>	---
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	---
Техническое обслуживание СКЗИ	---	---
Демонтаж СКЗИ	---	---
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	---	---
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	Выполнено	---

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность ip-адреса 10.0.66.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Выполнено	---

Под руководством Госавтоматизации специалистом Отдела эксплуатации средств криптографической защиты Роханов Виктора Сергеевича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

ведущий инженер

Щитов Л.А.

(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика
директор
И.В. Захарова
(расшифровка подписи)
(должность) (подпись)



Представитель Исполнителя

вед. инженер
(должность) (подпись)
Л.А. Щитов
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468958080

Владелец Коробейникова Елена Владимировна

Действителен с 14.11.2022 по 14.11.2023